

IC134

Allocatiepunt met voor de klant niet toegankelijke meetinrichting

Nummer: IC134
Datum: 19-06-2026
Versie: 2.0
Status: Vastgesteld

Topic sponsor: -
Topic manager:
Opsteller(s):

Impact topic	
Segment	☐ Grote aansluitingen ☒ Kleine aansluitingen
Product	☒ Elektriciteit ☒ Gas
Partijen	☐ TSB-G ☐ TSB-E ☐ GSB ☒ DSB ☒ Leverancier (☐ reguliere leverancier / ☐ energiegemeenschap / ☐ actieve afnemer / ☐ aggregator / ☐ peer-2-peer handelaar) ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ MV (/ ☐ submeetverantwoordelijke) ☐ Datagebruiker ☐ Gegevensuitwisselingsentiteit (GUE) ☐ Andere: Aangeslotene / datarechthebbende, toezichthouder
Wet- en Regelgeving	☐ Energiewet ☐ Energiebesluit en MR-en (ministeriële regelingen) ☐ Methoden en voorwaarden ☐ Markt- en subprocessen (MSP) (Afsprakenstelsel)
Centrale Impact	☐ Berichten ☐ Ketenprocessen
Privacy	☐ Privacy
Release	☐ Release afhankelijk ☒ Release onafhankelijk

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Wijziging	Auteurs	Datum
0.1	Eerste concept	Eerste versie met H1 Probleemdefinitie ter review door topicteam	Arco Bakkeren	07-01-2013
0.2	Concept	Tweede versie met H2 Overwegingen ter review door het topicteam	IC-Klant	17-01-2013
0.3	Ter review werkgroep	Derde versie met H3 t/m H9 ter review door topicteam	IC-Klant	07-02-2013
0.4	Concept	Vierde versie ter controle verwerking review door topicteam	IC-Klant	14-03-2013
0.5	Ter peerreview	Versie voor peerreview door de markt	IC-Klant	18-04-2013
0.7	Na peerreview	Versie na peerreview t.b.v. beoordeling door reviewers		
0.8	Document final	Versie ter goedkeuring door BOO		
0.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door ALV MFF (of PFSG indien gemandateerd)	IC-Klant	23-05-2013
1.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	ALV NEDU	12-06-2013
1.1	Concept	In template MFFBAS en terminologie Energiewet verwerkt	Het Normo	20-02-2026
1.9	Ter vaststelling	Versie ter vaststelling door IISO	Het Normo	03-03-2026
2.0	Vastgesteld	Definitief vastgestelde versie	Het Normo	19-06-2026

Distributie

Gremium	Verstuurd (versie/datum)									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.0	1.9	2.0	
IC-Klant			07-02-2013	14-03-2013	18-04-2013	23-05-2013				
ALV NEDU							12-06-2013			
BOSO, IISO								03-03-2026	19-06-2026	

Inhoudsopgave

1	PROBLEEMDEFINITIE	4
2	OVERWEGINGEN	5
3	GEKOZEN OPLOSSING	5
4	IMPACT OP WET- EN REGELGEVING, AFSPRAKENSTELSEL INCL. MSP	6
5	INVOERINGSSTRATEGIE	6
6	TE VERVALLEN TOPICS (/ NEDU-ISSUES)	6
7	AANVULLENDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN LAGERE REGELGEVING	6
8	PRIVACY IMPACT & TOETS	6

1 Probleemdefinitie

Onderdeel	Omschrijving
Het probleem / de ontwikkeling / de wet- of regelgeving betreft:	Voor een aantal allocatiepunten in Nederland geldt dat de elektriciteit- en/of gas meetinrichting niet bereikbaar is voor de klant. Dit heeft impact op: 1. Per implementatiedatum Nieuwe Marktmodel wordt de leverancier verantwoordelijk voor de meterstandencollectie, validatie en vaststelling. De meterstanden collectie voor meetinrichtingen met communicatiefunctionaliteit zal verlopen via het P4 kanaal. Voor meetinrichtingen zonder communicatiefunctionaliteit zal de klant gevraagd worden zijn meterstanden op te nemen en door te geven. Vanwege het niet kunnen aflezen van de meetinrichting, zal de leverancier voor deze meetinrichtingen meterstanden gaan berekenen. 2. De klant kan geen controle uitoefenen o.b.v. zijn factuur, op de correcte werking van de meetinrichting of op de administratieve status van de meetinrichting. Hoe kan de klant toegang krijgen tot de elektriciteit- en/of gas meetinrichting in een ruimte die niet toegankelijk is voor hem?
En raakt:	De klant, systeembeheerder en leverancier
Als gevolg waarvan:	De klant niet in staat is om op verzoek van de leverancier zijn meterstanden op te nemen en door te geven én niet in staat is om de factuur en/of meetinrichting desgewenst te controleren.
Een goede oplossing moet:	Het mogelijk maken voor de klant om: 1. om op verzoek van de leverancier zijn meterstanden op te nemen en door te geven; 2. om de factuur en/of meetinrichting desgewenst te kunnen controleren.
Of deze doelen worden behaald, kan worden gevalideerd door:	Een jaar na implementatie van het issue wordt de situatie geëvalueerd.
Opdrachtgever te realiseren oplossing	Dit betreft een procedurele oplossing.
Probleemeigenaar	IC-Klant



2 Overwegingen

1. De klant is verantwoordelijk voor het opleveren van meterstanden indien de leverancier daarom verzoekt.
2. Het is van belang om ook bij dit soort allocatiepunten met voor de klant herkenbare meterstanden te werken.
3. Door versneld een meetinrichting met communicatiefunctionaliteit, die administratief AAN staat, te plaatsen wordt het meterstandencollectie-probleem opgelost.
4. De klant dient op grond van de metereisen uit de Energiewet (en bijbehorende Meetcodes) en de AV-ATO de mogelijkheid te hebben om de meetinrichting en de configuratie van de meetinrichting te controleren.
5. De leverancier dient een accurate uitvraag bij de klant te verrichten om te kunnen bepalen of het inderdaad een alleen voor de systeembeheerder toegankelijke ruimte is (systeembeheerderkasten/10kV-ruimtes).
6. Het is wenselijk dat de leverancier bij twijfel de toegankelijkheid bij de systeembeheerder kan toetsen.

3 Gekozen oplossing

1. Meetinrichtingen zonder communicatiefunctionaliteit of meetinrichtingen met communicatiefunctionaliteit die administratief UIT staan / technisch niet uitleesbaar zijn en zich bevinden in een ruimte die alleen voor de systeembeheerder toegankelijk is, worden door de systeembeheerder eenmaal per jaar opgenomen. De kosten van deze meteropname komen voor rekening van de systeembeheerder. Indien een leverancier of een klant een verzoek tot opname indient bij de systeembeheerder, zullen de kosten van deze opname aan de verzoekende partij in rekening worden gebracht.
2. Bij meetinrichtingen zonder communicatiefunctionaliteit of meetinrichtingen met communicatiefunctionaliteit die administratief UIT staan / technisch niet uitleesbaar zijn en die zich bevinden in een ruimte die bereikbaar is via een beheerder van het gebouw/complex/ruimte wordt de klant door de leverancier doorverwezen naar deze beheerder.
3. Bij overige meetinrichtingen die door de systeembeheerder in een afgesloten ruimte worden geplaatst verstrekt de systeembeheerder een sleutel van deze ruimte aan de aangeslotene. Bij verlies of diefstal van deze sleutel kan de aangeslotene een nieuwe sleutel bij de systeembeheerder verkrijgen. Aan het verkrijgen van een nieuwe sleutel zijn wel kosten verbonden.
4. De systeembeheerder zorgt voor de registratie van een contactpersoon in het PMP zodat de leverancier:
 - a. kan toetsen of het een ruimte betreft die alleen toegankelijk is voor de systeembeheerder;
 - b. informatie kan opvragen over de procedure bij de systeembeheerder met betrekking tot het toegang geven tot de alleen voor de systeembeheerder toegankelijke ruimte;
 - c. informatie kan opvragen over de procedure met betrekking tot de door de systeembeheerder afgegeven sleutel.
5. De systeembeheerder zal de vragen binnen 5 werkdagen beantwoorden.



4 Impact op wet- en regelgeving, afsprakenstelsel incl. MSP

Nvt.

5 Invoeringsstrategie

Release-onafhankelijk, uiterlijk 3 maanden na vaststelling door de ALV NEDU.

6 Te vervallen Topics (/ NEDU-issues)

Nvt.

7 Aanvullende informatie ten behoeve van lagere regelgeving

Nvt.

8 Privacy impact & toets

Nvt.